



## Deragon Occasion

787 Boulevard Jean Jacques Bertrand  
Cowansville  
J2K 0H9

# 1-877-229-1471

### Marque / Modèle

Mazda MX5 RF GT RF TOIT DUR ...

Année

Odomètre indiqué / réel\*

2017

63 605 km

Transmission

Traction

manuelle

Moteur

Carburant

2 litres

régulier

Numéro de série

Numéro d'inventaire

D0137



### ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Peinture deux tons, Lecteur DC, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Régulateur de température, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges cuir, Système surveillance pression des pneus, Tapis de sol avant, Système antivol, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Ordinateur de bord, Ouvre-porte de garage universel, Entrée sans clé, Phares à allumage automatique, Démarrage sans clé, Commandes audio au volant

### PRIX DE VENTE

# 27 784 \$

Taxes en sus.

### Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

### Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A  6 mois ou 10 000 km    B  3 mois ou 5 000 km    C  1 mois ou 1 700 km

D  Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)    E  Aucune garantie

### Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

### Commentaires

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

### Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

autoExpert.ca

No. étiquette : 8150316