

Deragon Occasion

787 Boulevard Jean Jacques Bertrand Cowansville J2K 0H9

1-877-229-1471

Marque / Modèle

Mazda CX3 AWD GT CUIR TOIT NAV

Mazaa ono mobili com nom	
Année	Odomètre indiqué / réel*
2017	105 653 km
Transmission	Traction
automatique	4x4
Moteur	Carburant
2 litres	régulier
Numéro de série	Numéro d'inventaire
	D0132



ÉQUIPEMENTS

PRIX DE VENTE

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Peinture deux tons, Lecteur DC, Lecteur MP3, Sièges baquets, Affichage tête haute (HUD), Caméra de recul, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges arrières traversables, Sièges cuir, Sytème surveillance pression des pneus, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Ordinateur de bord, Entrée sans clé, Phares à allumage automatique, Démarrage sans clé, Commandes audio au volant

20 984 \$

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

	Catégorie
Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :	Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint
	A
	D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.) E Aucune garantie
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires	
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.	
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.	
Réparations facultatives	
Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :	

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : _____Signature : _____



No. étiquette: 8141909